

Succès du traitement avec ecoRobotix



Figure 1: Exemple d'une situation non-optimale. Premièrement la hauteur de la prairie est trop avancée, deuxièmement la détection sera réduite de par la composition de la prairie.



Figure 2: Exemple d'une situation optimale. Premièrement le stade du rumex est adapté, deuxièmement celui-ci sera facilement détecté de par la composition et la hauteur de prairie.